


泉南地域防災ボランティア 緊急点検報告書

※報告は、気象警報の場合は警報解除後、地震の場合は発災後それぞれ
3日程度までに報告してください。

NO.

点検日時	西暦 年 月 日 時 分頃	路線・河川名	和歌山貝塚線		
会社・担当者	〇〇建設 担当：△△	登録番号	10	連絡先Tel	000-000-0000
点検区間	和泉鳥取交差点～和歌山県界		被害の有無	被害あり・被害なし	
被災場所	阪南市山中溪 JR山中溪駅の南、約700m				
被災施設	道路		河川		
	本線・側道・橋梁・地下道・その他（ ）		堤体・河道・管理通路・その他（ ）		
	路面・床版・橋脚・橋台・擁壁・柵・照明灯・街路樹・側溝・電柱・標識 その他（ 山側の法面 ）		護岸・護床・落差工・転落防止柵・フェンス その他（ ）		
現場概況	通行可・一部不可・全面不可		流水可・一部閉塞・全面閉塞		
	その他（ ）		その他（ ）		
	亀裂・陥没・変位・倒壊・埋没・その他（ 法面崩壊 ）				
	2次災害等危険な状況とを感じるか	明らかに危険な状況・今は大丈夫・危険は感じない			
 <p>山側法面が延長約10m、高さ約15mにわたって崩れたため、2車線とも通行不可。</p> <p>全幅 10m 有効幅員 2m</p> <p>(コメント・スケッチ・写真など)</p>					
送信先	大阪府岸和田土木事務所 メールアドレス sennanbousai@gbox.pref.osaka.lg.jp				

注：地図（道路地図・住宅地図）に点検ルートと被災箇所を記載して送付してください。