

R5年度 河川施設の点検結果箇所一覧表

事務所名	施設の種類	河川・砂防箇所名—番号	場所	状況	点検結果への対応	対応状況 (R6年3月末時点)	完了予定	公表年月	
1 富田林土木事務所	河川	梅川 - R3-1	河南町 東山	大宝橋から上流40m地点の左岸	護岸の損傷	B	応急対策実施済み	R6年5月	R4年3月

点検結果への対応

A 緊急対応箇所 : 次期出水期(5月末)までに応急的な対応を完了し、補修方法等の検討を行い概ね3年を目途に順次対策を実施します。

B 要注意箇所 : 必要に応じ詳細な調査を実施し、補修方法等の検討を行い概ね3年を目途に順次対策を実施します。